


Support Technique — Moteurs Pas-à-Pas — Version V3.0



Stepper ITC-CNC-V1

- Phases : 2
- Angle : 1.8 °
- Nombre de Pas : 200 pas
- Tension : 12 VDC
- Courant/phase : 400 mA
- Résistance/phase : 31 Ohm \pm 10 % /
fase
- Inductance : 52 \pm 20 % mH/phase
- Couple de Maintenance : 4.400 gcm

