

Panne PX60RSTB

Code : 13530

Goot

Panne longue durée 0,4 mm PX60RSTB pour stations RX701AS, RS711AS et SL110.

6,50 €_{HT}

7,80 € _{TTC}

Description

Panne longue durée 0,4 mm PX60RSTB pour stations RX701AS, RS711AS et SL110.