

## **Capteur de force CZL204E (0 – 200 kg)**

Capteur de force à jauge de contrainte destiné à la mesure de force dans une direction entre 0 et 200 kg. Le signal électrique de sortie est très faible et doit être amplifié par un pont de Wheatstone tel que le 1046 de Phidgets. Ce capteur fonctionne en compression uniquement.

### **Installation**

Le bas du capteur est vissé et la charge s'applique sur le téton central. La charge peut être appliquée comme sur le schéma ci-dessous:



### **Calibration**

Vous pouvez utiliser la formule ci-dessous pour convertir la valeur de sortie en mV/V:

$$\text{Force} = K \times (\text{valeur mesurée en mV/V} - \text{offset})$$

avec:

offset (mV/V): obtenu en mesurant la sortie sans charge appliqué au capteur (différent pour chaque capteur)

K: gain à calculer en appliquant une force connue sur le capteur et en résolvant l'équation.

Note: il est possible de calibrer le capteur avec différentes charges et utiliser ces différentes mesures pour modéliser une fonction linéaire.

### **Spécifications moyennes (un certificat de calibration est livré avec chaque capteur)**

- précision: 0,02% FS (fond d'échelle)
- signal de sortie: 1 mV/V
- non-linéarité: 0,099% FS
- hystérésis: 0,20% FS
- répétabilité: 0,20% FS
- creep: 0,10% FS/30 min
- effet T° sur 0: 0,185% FS/10°C
- effet T° sur span: 0,165% FS/10°C
- balance du zéro: ±1% FS
- impédance d'entrée: 350±5 ohms
- impédance de sortie: 350±5 ohms
- tension d'alimentation: 9 à 12 Vcc
- tension d'excitation: 5 à 18 Vcc
- plage de t° compensée: -10°C à +40°C
- plage de fonctionnement: -20°C à +55°C
- surcharge: 120% FS
- surcharge ultime: 150% FS

### **Raccordement**

- fil rouge: + Vcc
- fil noir: GND
- fil vert: signal positif
- fil blanc: signal négatif
- fil jaune: GND

### **Fixation**

3 vis M3x0,5